



**Relatório de Atividades da CEAT
Plantão do Carnaval – 2024**



**MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA**



RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CEAT NO PLANTÃO DO CARNAVAL 2024

Em atendimento ao disposto no ato normativo MPBA n° 05/2024, de 25 de janeiro de 2024, que alterou o art. 30-A do ato normativo n° 02/2024, a CEAT foi integrada ao período de plantão do carnaval.

O plantão do carnaval 2024 contou com a designação de oito servidores da CEAT incumbidos de realizar vistorias em estruturas físicas, camarotes, centrais de catadores e supervisionar a coleta de resíduos gerados durante o evento. O objetivo principal dessas ações era garantir a segurança, acessibilidade e adequada destinação final dos resíduos, em conformidade com as normativas vigentes.

A atuação da CEAT resultou em dados e indicadores expressos nos infográficos apresentados, os quais ilustram a extensão das vistorias realizadas e os resultados obtidos em termos de segurança estrutural, acessibilidade e gestão de resíduos. Esses números fornecem informações valiosas para análises futuras e potenciais melhorias na organização de eventos de grande porte.

Assim, a participação da CEAT durante o plantão do carnaval 2024 demonstrou-se essencial para garantir o cumprimento das normativas legais e ambientais, contribuindo para a manutenção da segurança e o bem-estar dos participantes do evento.

Para o plantão carnaval 2024, foram designados 08 servidores da CEAT, para atuação nos seguintes dias:

Pablo Michel da Silva Pereira	Coordenador Técnico	08 a 14/02/2024
Filipe Lima Pereira	Eng. Sanitarista	09 a 13/02/2024
Zúri Bao Pessoa	Eng. Sanitarista	08 a 11/02 e 14/02/2024
Aline Rocha França	Bióloga	12 a 14/02/2024



Vicky Ramon Britto Santiago	Eng. Ambiental	08 e 09/02/2024
Alexandre Andrade Matos	Arquiteto	08 a 11/02/2024
Victor Meijon de Souza	Arquiteto	08 a 10/02/2024
Marina Costa Campos	Arquiteta	08 a 11/02/2024

Os analistas destacados foram divididos em 03 equipes de vistoria, com a seguinte formação:


Equipe 1 Logística Reversa e Resíduos	Atuação de 08/02 a 14/02
Equipe 2 Segurança e Acessibilidade I	Atuação de 08/02 a 11/02
Equipe 3 Segurança e Acessibilidade II	Atuação de 08/02 a 11/02

A seguir, apresentam-se os dados e indicadores da atuação da CEAT durante o plantão do carnaval 2024:

NÚMERO DE PARECERES TÉCNICOS EMITIDOS

27 Pareceres Técnicos emitidos

Segurança e Acessibilidade: 16
Logística reversa e Resíduos: 11






 PLANTÃO CEAT - CARNAVAL 2024 		
Atividades realizadas antes e durante o plantão, relacionadas ao Carnaval		
IDEA	Objeto	Produto
003.9.60706/2023	Camarotes acessíveis	Parecer 17/2024
003.9.68282/2022	Circuito Santo Antônio Além do Carmo	Parecer 21/2024
003.9.503060/2023 e 003.9.35695/2024	Passarela para alocação de ambulantes na orla da Barra	Parecer 38/2024
003.9.68282/2022	Circuito Santo Antônio Além do Carmo	Parecer 39/2024
003.9.37825/2024	Análise dos projetos das estruturas policiais, propostas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, para as unidades da Barra (Shopping Barra), Ondina (Av. Milton Santos) e Piedade (Praça da Piedade)	Parecer 40/2024
003.9.68282/2022	Circuito Santo Antônio Além do Carmo. Gestão de resíduos sólidos	Parecer 42/2024
003.9.68282/2022	Circuito Santo Antônio Além do Carmo. Banheiros químicos	Parecer 43/2024
003.9.60706/2023	Camarotes acessíveis Cajazeiras e Periperi	Parecer 44/2024
003.9.68282/2022	Análise de documentação relativa à passarela instalada na Barra para acomodação dos vendedores ambulantes durante o Carnaval 2024	Parecer 47/2024
003.9.46279/2024	Logística reversa. Barra-Ondina	Parecer 48/2024
003.9.46310/2024	Camarotes privados. Barra-Ondina	Parecer 49/2024
003.9.46641/2024	Logística reversa. Campo Grande	Parecer 50/2024
003.9.46682/2024	Passarela para alocação de ambulantes na orla da Barra	Parecer 51/2024
003.9.46309/2024	Camarotes acessíveis	Parecer 52/2024
003.9.37825/2024	Estruturas policiais	Parecer 53/2024
003.9.46284/2024	Banheiros químicos	Parecer 54/2024
003.9.46822/2024	Logística reversa. Camarotes	Parecer 55/2024
003.9.46258/2024	Acessibilidade. Posto de saúde. Periperi.	Parecer 56/2024
003.9.46808/2024	Acessibilidade	Parecer 57/2024
003.9.46914/2024	Contêineres para banho dos catadores de material reciclável	Parecer 59/2024
003.9.46192/2024	Acessibilidade	Parecer 60/2024
003.9.68282/2022	Circuito Santo Antônio Além do Carmo. Drenagem e esgoto	Parecer 61/2024
003.9.46557/2024	Acessibilidade	Parecer 62/2024
003.9.46913/2024	Logística reversa. Camarotes privados	Parecer 63/2024
003.9.46854/2024	Contêineres para banho de material reciclável	Parecer 64/2024
003.9.47193/2024	Logística reversa Camarotes	Parecer 65/2024
003.9.68282/2022	Circuito Santo Antônio Além do Carmo. Infraestrutura e risco	Parecer 66/2024



NÚMERO DE VISTORIAS

76 vistorias realizadas

Segurança e Acessibilidade: 45
Logística reversa e Resíduos: 31





PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES:

09 Reuniões



RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DE VISTORIAS E PARECERES TÉCNICOS DA CEAT

1. Contato espontâneo da Secretaria de Segurança Pública para análise prévia da CEAT acerca dos projetos estruturais das unidades de polícia;
2. Contato prévio de camarotes privados com o objetivo de obter esclarecimentos e orientações para a instalação das estruturas físicas no que se refere à acessibilidade e segurança;
3. Participação da CEAT no grupo de estudos do Corpo de Bombeiros Militares para edição de normativa que delimite os requisitos mínimos de acessibilidade e segurança dos contra incêndios das estruturas dos camarotes;
4. Instalação de tapume para isolamento de casarão com risco de desabamento no circuito do Santo Antônio Além do Carmo;
5. Adequação da interligação dos banheiros químicos à rede coletora de esgoto no circuito do Santo Antônio Além do Carmo;



6. Instalação de tampas nos poços de visita de drenagem existentes no circuito do Santo Antônio Além do Carmo;
7. Interdição de escada helicoidal que oferecia risco de queda em edificação de emissora de TV no circuito Barra-Ondina;
8. Melhorias estruturais na passarela dos ambulantes instalada na orla da Barra;
9. Liberação para uso das plataformas acessíveis de Periperi e Cajazeiras após a realização de melhorias estruturais sugeridas pela CEAT;
10. Desobstrução das sarjetas em duas Centrais de Coleta Seletiva cujas estruturas estavam inviabilizando o escoamento de águas pluviais, com risco de alagamento;
11. Constatação de melhoria das estruturas físicas das centrais de catadores de materiais recicláveis, em acordo com o indicado em Pareceres Técnicos da CEAT emitidos em eventos anteriores;
12. Interdição do food truck utilizado indevidamente como camarote; e
13. Interdição de banheiro em camarote privado em virtude das condições insalubres.



NOTÍCIAS DIVULGADAS PELA IMPRENSA

Bnews Últimas Política Economia & Mercado BNews Pet Justiça Na Sombra do Poder Podcasts Agro

Salvador

Passarela construída na Barra para ambulantes deve ser liberada nesta terça-feira (6)



Vistoria final da passarela acontece nesta terça-feira (6), segundo secretário da Semop | Divulgação / MP-BA

por **Verônica Macedo**
veronica.macedo@bnews.com.br
Publicado em 06/02/2024, às 08h27 - Atualizado às 08h38

Anúncios Google
Não exibir mais este anúncio
Anúncio? Por quê? @

Na Sombra do Poder



Na Sombra do Poder: Camarote da discórdia

BN Home Esportes BN Hall Holofote Saúde Justiça Municípios BN Autos Sobre nós

Notícia

Em nova inspeção, MP-BA constata permanência de irregularidades em passarela dos ambulantes na Barra

Quinta-Feira, 08/02/2024 - 07h20
Por Redação



Foto: Ministério Público da Bahia

Durante inspeção realizada na manhã de quarta-feira (7), véspera da abertura oficial do Carnaval de Salvador, uma equipe de arquitetos e engenheiros da Central de Apoio Técnico (Ceat) do Ministério Público da Bahia constatou a permanência de irregularidades que comprometem a segurança da estrutura de passarelas montada no bairro da Barra para a folia momesca.

Segundo o arquiteto do MP, Alexandre Matos, apesar de terem sido acolhidas algumas sugestões realizadas na última inspeção no dia 31 de janeiro, permanecem problemas estruturais como utilização de pregos na fixação dos compensados de acabamento, o que traz sérios riscos de corte dos pés dos ambulantes.



mpba.mp.br/noticia/71547

Notícia



Grandes Eventos | 08/02/2024 - 18:46

Redator: George Brito (DRT-BA 2927)

Carnaval 2024 – MP fará nova vistoria na passarela dos ambulantes na Barra



O Ministério Público estadual vistoriou nesta quinta-feira, dia 8, a passarela dos ambulantes, localizada na Barra, no Circuito Osmar. Participaram da vistoria a promotora de Justiça Rita Tourinho e o arquiteto da Central de Apoio Técnico (Ceat) Alexandre Matos. Na ocasião, a instituição foi informada, por ofício, pela empresa FGM, responsável pela instalação do equipamento, que as inconformidades apontadas pelo MP estão sendo sanadas. No fim do dia, o MP tomou conhecimento de que o Corpo de Bombeiros espera a finalização das instalações para fazer nova avaliação sobre a utilização da passarela, que ainda não foi liberada pelo órgão. Diante dessas informações, uma equipe do MP fará nova inspeção na estrutura, nesta sexta-feira, 9, para verificar se a execução dos ajustes recomendados foi realizada. A instituição também aguarda o posicionamento final do CB.

Atenção, jornalista! Cadastre-se nas nossas listas de transmissão por meio da nossa [Sala de Imprensa](#) e receba nossos releases.

mpba.mp.br/noticia/71553

[Página Principal](#) » [Notícias](#) » [Carnaval 2024 - Ajustes técnicos apontados pelo MP para passarela dos ambulantes são atendidos](#)

Notícia



Grandes Eventos | 09/02/2024 - 17:07

Redator: George Brito (DRT-BA 2927)

Carnaval 2024 – Ajustes técnicos apontados pelo MP para passarela dos ambulantes são atendidos

O Ministério Público estadual realizou hoje, dia 9, nova vistoria na passarela dos ambulantes na Barra, junto com o Corpo de Bombeiros (CB). No local, foi verificado que os principais ajustes técnicos estruturais apontados nas recomendações expedidas ao Município e à empresa FGM foram realizados. Com isso, e considerando também que foi disponibilizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que liberou o equipamento para utilização a partir desta sexta-feira, o MP avaliou não haver impedimento para a utilização da estrutura. A Instituição continuará acompanhando, ao longo de todo o Carnaval, as condições de segurança do equipamento, as futuras vistorias que serão realizadas pelo Corpo de Bombeiros e os compromissos assumidos pela Prefeitura de impedir o acesso de pessoas não cadastradas, por meio da Guarda Civil Municipal e de segurança terceirizada, e de providenciar a manutenção diária da passarela.



mpba.mp.br/noticia/71545

Carnaval 2024 – Centrais de coleta seletiva no circuito Barra/Ondina são vistoriadas pelo MP



Os engenheiros da Central de Apoio Técnico (Ceat) do Ministério Público estadual Vicky Ramon Britto Santiago e Zúri Bao Pessoa vistoriaram hoje, dia 8, as cinco centrais de coleta seletivas instaladas no circuito Dodô (Barra/Ondina). Conforme relatório elaborado pela Ceat, a área adotada para triagem e armazenamento de resíduos é insuficiente para os catadores de materiais recicláveis, o que poderá acarretar na utilização de área externa das centrais para estocagem dos materiais recicláveis – “situação não recomendável, pois permite o acúmulo de água em caso de chuva, propiciando a proliferação de vetores de doenças nos espaços”. Também foi inspecionado hoje um centro de convivência de

catadores.

A equipe da Ceat identificou ainda que as estruturas físicas das centrais possuem o mesmo padrão, apresentando área frontal com instalações elétricas para balança e espaço para cadastro dos catadores, além de sala de depósito, copa e área de caixa. Foi previsto ainda um espaço coberto para triagem e armazenamento integrado com pia e água potável fornecida pela Embasa, além de banheiros químicos para uso dos cooperados e catadores.

No entanto, foi identificado que a central de coleta seletiva localizada na Rua Carlos Chiacchio foi instalada sobre a sarjeta de drenagem de águas pluviais, dificultando o escoamento das águas de chuva, “o que traz riscos de alagamento”, conforme já identificado em 2023 em parecer da Ceat. Todas as centrais estavam com espaços de convivência e de higiene considerados adequados para os catadores de materiais recicláveis.



mpba.mp.br/noticia/71561



Grandes Eventos | 11/02/2024 - 10:47

Redator: Gabriel Pinheiro (DRT/BA - 2233)

Carnaval 2024: MP retorna às centrais de catadores e detecta problemas de armazenamento



Na segunda visita às Centrais de Coleta de Materiais Recicláveis nos circuitos do Carnaval, ontem, dia 11, os engenheiros da Central de Apoio Técnico (Ceat) do Ministério Público estadual constataram armazenamento de material na área externa da Central Politeama, próxima ao Circuito Osmar, no Campo Grande. “A situação é não recomendável, pois permite o acúmulo de água em caso de chuva, propiciando a proliferação de vetores de doenças nos espaços”, afirmou o engenheiro Filipe Lima Pereira, que realizou as visitas acompanhado dos também engenheiros da Ceat Vicky Ramon Britto Santiago e Zúri Bao Pessoa.

A equipe identificou ainda que a central de coleta seletiva localizada nas imediações do forte de São Pedro foi instalada sobre a sarjeta de drenagem de águas pluviais, mesmo problema já detectado na primeira fiscalização deste ano na central da Rua Carlos Chiacchio, “o que dificulta o escoamento das águas de chuva e traz riscos de alagamento”. O problema já havia sido identificado no Carnaval 2023 e registrado em relatório do Ceat. Até agora, a Ceat inspecionou oito centrais e constatando que, por dia, cada uma

deve recolher mais de uma tonelada de material reciclável em cada uma delas por dia de festa.

Também foram inspecionados dois centros de convivência, um em cada circuito, nos quais são fornecidas quatro refeições diárias para cada catador, além de equipamento de proteção individual (EPI). Nos espaços também são desenvolvidas algumas ações de saúde para os catadores. De acordo com os engenheiros, “a localização destes centros impõe um deslocamento muito grande aos catadores, o que pode ser melhorado no próximo Carnaval”.



mpba.mp.br/noticia/71548

Direitos Humanos | 09/02/2024 - 15:13

Redator: Maiama Cardoso MTb/BA - 2335

Carnaval 2024 - MP confere condições de acessibilidade de equipamentos públicos



O Camarote Acessível instalado pelo Município de Salvador no circuito Dodô foi inspecionado pelo Ministério Público estadual hoje, dia 9. A promotora de Justiça Ana Paula Limoeiro esteve no local com servidores do MP para checar as condições de acessibilidade e segurança do equipamento público, que ainda está passando por alguns ajustes na sua estrutura física para receber o público durante os dias da folia de momo. Equipe da Superintendência da Pessoa com Deficiência (Sudef) participou da fiscalização junto com o MP.

Ana Paula Limoeiro e os servidores também inspecionaram dois postos da Central de Flagrante, um na Barra e outro em Ondina, além do Módulo de Saúde Milton Santos. Alguns ajustes

em rampas de acesso, sinalização de portas de saída, colocação de corrimão, luz de emergência serão sugeridos às secretarias estaduais de Saúde e Segurança Pública e ao Município para garantir maior acessibilidade e segurança nos equipamentos públicos. Equipes de servidores do MP também estiveram em camarotes privados instalados no circuito Dodô, como o Planeta Band e o Camarote Ondina, para fixar cartazes com a campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes



mpba.mp.br/noticia/71544

Carnaval 2024 - MP recomenda ajustes em equipamentos públicos em Cajazeiras, Periperi e Praça da Piedade

O Ministério Público estadual vistoriou nesta quinta-feira, 8, o camarote acessível, na Praça da Piedade (Circuito Campo Grande), o mirante acessível, em Cajazeiras e a arquibancada popular, em Periperi, para verificar se melhorias apontadas em recomendações expedidas antes de iniciar a festa ao Município de Salvador, com base nos projetos arquitetônicos apresentados, haviam sido implementadas. A promotora de Justiça Andrea Borges, a assistente social Juliana Morais e o arquiteto da Central de Apoio Técnico (Ceat) Victor Meijon constataram que ainda há desconformidades a serem solucionadas.



Na Praça

da Piedade, houve correção de irregularidades apontadas na recomendação, como implantação adequada da sinalização das rotas de fuga, instalação de corrimões sem interrupções, adequação do guarda-corpo, e extintores colocados em locais de fácil visualização. Segundo a promotora, ficou pendente a instalação de piso tátil de alerta nas escadas e rampas, além de substituição do material utilizado para fechar os módulos internos por algo mais seguro. Na arquibancada popular, em Periperi, localizada na Praça da Revolução, o MP apontou a necessidade de ajustar desconformidades arquitetônicas, como inclinação acima do permitido por lei das rampas de acessibilidade, dificultando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida; e no mirante, em Cajazeiras, além da rampa, foi verificado guarda-corpo fora dos parâmetros técnicos e ausência de sanitário químico.

<https://www.mpba.mp.br/noticia/71565>

Carnaval 2024 – MP faz reunião para cobrar funcionamento de estruturas acessíveis em Periperi e Cajazeiras

A situação das estruturas das plataformas acessíveis municipais nos bairros de Periperi e Cajazeiras foi discutida na tarde de hoje, dia 11, na sede do Plantão Integrado do Ministério Público estadual no Carnaval, no bairro de Nazaré. O MP convocou reunião com a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros (CB), após inspeções técnicas da Instituição constatarem que a arquibancada e o camarote acessíveis instalados nos dois bairros possuíam desconformidades que comprometiam a segurança e a acessibilidade para as pessoas com deficiência (PCD), inclusive com riscos à integridade física delas.



Segundo a Empresa de Turismo de



Salvador (Saltur), dificuldades com a empresa contratada não permitiram que os ajustes apontados pelo MP fossem atendidos a tempo e levaram à interdição pelo próprio órgão dos equipamentos, que não foram também liberados pelo CB e não contam com Auto de Vistoria da corporação (AVCB). As plataformas deveriam começar a funcionar desde ontem, dia 10, quando teve início o Carnaval de bairros. Desde março de 2023, o MP encaminhou recomendações à Prefeitura apontando as melhorias técnicas necessárias para o adequado funcionamento das plataformas. Na inspeção realizada sexta-feira, dia 9, o MP constatou rampas com inclinação acima do limite estabelecido em norma, pontas de arames soltas, material enferrujado, laterais de arquibancadas sem fechamento completo, guarda-corpo e corrimões inadequados.


Na reunião, ficou deliberado que a Saltur enviará ao MP as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs e RRTs) dos responsáveis pela execução do projeto das plataformas e que equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e também da Saltur providenciarão o isolamento dos equipamentos e farão novas visitas técnicas, acompanhadas do CB, nesta segunda à tarde. O objetivo





REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS VISTORIAS REALIZADAS PELA EQUIPE DA CEAT:

Vistorias na estrutura dos ambulantes na orla da Barra



Vistorias nas Centrais de Coleta Seletiva e em locais de fornecimento de alimentos para os catadores





Vitorias nos camarotes privados do Carnaval





Vitorias nos módulos de saúde dos circuitos do Carnaval



Vitorias nos módulos policiais dos circuitos do Carnaval





Vistorias nos banheiros químicos dos circuitos do Carnaval



Vistorias no elevador PCD de Cajazeiras e na arquibancada popular de Periperi





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA


Plantão Integrado do Carnaval
Salvador - 2024



Vistoria nos contêineres para banho dos catadores



Vistoria nos camarotes para verificação das condições de gerenciamento dos resíduos recicláveis





Vistoria na Unidade de Descarte Bonocô, local de destinação do efluente dos banheiros químicos





Verificação das condições de varrição dos resíduos sólidos nos circuitos do Carnaval

